

## 1559534 - Filtre anticalcaire pour LB 44,-45,-88 - 1 pc



### Déscription

Avec une utilisation régulière, le filtre doit être remplacé après 2-3 mois, selon la dureté de l'eau. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, l'eau doit être vidangée du réservoir et le filtre doit être sec avant la prochaine utilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>SKU leverancier</b>	163142
<b>Type d'emballage</b>	Pièce